

## Technisches Merkblatt

Datum : 13. September 2022

Betreff : Taillenplattenschraube

Betroffene Produkte :

BT1380108 (Größen SM-ML-XLXXL)

BT1380110 (Größen SM-ML-XLXXL)




Lieber Kunde,

Aqualung hat ein Problem mit der „Taillenplattenschraube“ festgestellt, die möglicherweise durch die Rückenplatte des Apeks Exotec Jackets zieht oder reißt. Ein aktualisiertes Hardware-Kit wurde entwickelt, um das Design des Jackets zu verbessern und es durch zwei zusätzliche Unterlegscheiben aus Edelstahl robuster zu machen.

Dies stellt keine Sicherheitsbedenken dar, da die Rückenplatte stets an dem Jacket befestigt bleibt. Wir empfehlen Ihnen jedoch, Ihr Jacket zu Ihrem nächstgelegenen Händler zurückzubringen, der Ihr Kit gerne kostenlos aufrüsten wird.

Um herauszufinden, ob Ihr Jacket bereits aufgerüstet wurde, überprüfen Sie bitte ob die Unterlegscheiben aus Edelstahl im mittleren Loch der Taillenplatte vorhanden sind.

Wenn die unten gezeigte Edelstahlscheibe fehlt, empfehlen wir Ihnen, Ihr Jacket zu Ihrem nächsten Händler zu bringen, um es nachzurüsten.



Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie sich an unser Technical Center wenden:  
[contact.sav@aqualung.com](mailto:contact.sav@aqualung.com) oder 008002782782

AQUALUNG TRADING  
300 rue du Vallon  
06560 Valbonne - France