

NOTICE TECHNIQUE

DATE: 13 Septembre 2022

OBJET: Remplacement des rondelles Exotec

PRODUITS CONCERNES:

BT1380108 (tailles SM-ML-XLXXL) BT1380110
(tailles SM-ML-XLXXL)



Cher Client,


Apeks a identifié un problème concernant le « boulon de la plaque lombaire », qui peut passer à travers la plaque dorsale du gilet Apeks Exotec.

Un kit de modification a été créé pour améliorer la conception du gilet et le rendre plus robuste en ajoutant deux rondelles en acier inoxydable.

Il ne s'agit pas d'un problème de sécurité, car la plaque dorsale resterait attachée au gilet quoiqu'il arrive.

Cependant, nous vous recommandons de retourner votre gilet à votre revendeur le plus proche, qui se fera un plaisir de faire la modification gratuitement.

Pour savoir si votre gilet a déjà été modifié, veuillez vérifier la présence de rondelles en acier inoxydable dans le trou central de la plaque lombaire. S'il n'y a pas de rondelle comme indiqué ci-dessous, nous vous recommandons de retourner votre gilet stabilisateur à votre revendeur le plus proche pour qu'il fasse la modification.



Rondelle inox

**Si vous avez des questions à ce sujet,
veuillez contacter notre Centre Technique :
contact.sav@aqualung.com ou 008002782782**

AQUALUNG TRADING
300 rue du Vallon
06560 Valbonne - France