


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller	Volkswagen			Typ	T-Roc United			Modell	1.5 TSI EU6d, United OPF, 2020 - 2..										
	VIN	WVGZZZA1ZMV100704			Aufbau	Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen	5	Kraftstoff	Superbenzin	KBA-Schlüssel	0603/CED						
		Erstzulassung	23.04.2021	Halter lt. Zulbesch. II	2	Halter lt. Kunde	2	Leistung (kW)	110 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1498	HU	07/26					
	Batteriezustand (SoH %)		0,00 %		Ladestand (SoC %)		0,00 %		HV-Batterie (kWh)		0		Energieeffizienzklasse		B	CO ₂ -Emission (g/km)	143 (WLTP)			
	Gesamtfahrh. lt. Halter		72.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		72.311 km		max. km-Stand bei Übergabe		73.000 km		Raucherfahrzeug		nein	letzter KD am	06/25	Letzter KD (km)	61.000 km	
	Farbe			Deep Black Perleffekt			Lackierung			Perleffekt			Reimport		nein	nächster KD am	25.06.2027	nächster KD (km)	18.600 km	
	Scheckheft		Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung													Keine Elsa Abfrage möglich		
	Polster		Sitzbezüge für Sonder..		Polsterfarbe			Titanschwarz-Grau-Blau			Getriebe			Getriebe 6-Gang			Schadstoffk.			Euro6d
	Ehemalige Nutzung		keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden													ja		
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.					Chiptuning: nein										

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung:				
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Anti-Blockier-System (ABS) App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App.. Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Bremsbelagverschleissanzeige Chromleisten Stoßfänger hinten Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlüss.. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. Frontscheibe Verbundglas getönt Fußraumbeleuchtung vorn Heckleuchten LED Innenausstattung: Dekoreinlagen Limestone .. Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Lenkrad (Leder) mit Multifunktion LM-Felgen Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT Nebelschlussleuchte Parkbremse elektrisch Radstand 2590 mm Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne Servolenkung elektro-mechanisch und gesch.. Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unt.. Verbandkasten und Warndreieck Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi.. Zentralverriegelung mit Fernbedienung				
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba.. Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Audio-Navigationssystem Discover Media Str.. Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon Chrom-Paket (1) Dach in Kontrastfarbe Einstiegsleisten für Sondermodell Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisieru.. Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Funkschlüssel (2) klappbar Gepäckraumboden höhenverstellbar Heckscheibenwischer Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit.. Leseleuchten vorn und hinten LED Mittelarmlehne vorn Multifunktionsanzeige Plus Notrufsystem Pedale Edelstahl Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer Sitze vorn höhenverstellbar Sprachsteuerungs-System Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) Wegfahrsperre (elektronisch)				
	Ambiente-Beleuchtung weiß Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrast.. Bremsassistent Chromleisten an Seitenfenstern Dachhimmel Stoff, grau Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fensterheber elektrisch vorn und hinten Fußmatten Textil Getriebe 6-Gang Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sonder.. Karosserie: 5-türig Kopfstützen hinten (3-fach) Licht- und Sicht-Paket 1 Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn.. Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und US.. Otto-Partikelfilter (OPF) Radioempfang digital (DAB+) Reifenkontroll-Anzeige Schalt-/Wählhebelgriff Leder Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen.. Sitze: Komfortsitze vorn Start/Stop-Anlage Türgriffe außen Wagenfarbe Wärmeschutzverglasung grün getönt Winter-Paket				
	Sonderausstattung:				
	Active Info-Display (Instrumentenanzeige digi.. Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli.. Spiegel-Paket				
Bemerkung	Sondermodellpaket:				
	Sondermodell United				
	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 28.07.2026 - Gültig bis 73000 km				
	Einparkhilfe vorn und hinten Raucher-Paket				
	Sondermodellpaket:				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
Unfallfreiheit	-	-	-	-	0,00 €
	Unfallfrei = ja				

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand	
	Dach, eingedellt - drücken Hochglanz Felge hinten links Korrosion, Minderwert Hochglanz Felgen hinten rechts und vorne links oberflä.. Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag - smart r.. Lenkrad zerkratzt - Smart Repair Motorhaube Lackierung, Steinschlag - Gebrauchsspur Ozonbehandlung durchführen Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt - lackieren mit .. Tür hinten links Einstieg, zerkratzt - smart repair Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt - smart repair Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt - smart repair Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand
Kühlmittelstand unter minimum prüfen Luftausströmer hinten Mitte Verstellung beschädigt - erneuern Rückleuchte rechts aussen zerkratzt - erneuern Stoßfänger vorne Luftführung Mitte unten beschädigt - erneuern Zwischensumme
Bemerkung zum technischen Zustand: Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt. Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne angehoben werden aber nicht Rad frei, Rad frei Hebebühne defekt, Achsteile konnten nur bedingt geprüft werden.

Fehlteile und Dienstleistungen
COC-Papiere fehlen HU-Bescheinigung fehlt Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt Zwischensumme

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	215/55 R17 94V	7,00 mm (Goodyear)	7,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	215/55 R17 94V	6,00 mm (Goodyear)	6,00 mm (Goodyear)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.	
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 72.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc United

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WVGZZZA1ZMV100704

Kilometerstand: 72.311 km

Erstzulassung: 23.04.2021

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Rückleuchte rechts aussen zerkratzt - erneuern - erneuern
Rückleuchte rechts aussen zerkratzt (DEKRA)



Hochglanz Felge hinten links Korrosion, Minderwert
Hochglanz Felge hinten links Korrosion, Minderwert (DEKRA)



Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt - smart repair - smart repair
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)




Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt - lackieren mit Lackaufbau - lackieren mit Lackaufbau
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt - lackieren mit Lackaufbau - lackieren mit Lackaufbau
 Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt - lackieren mit Lackaufbau - lackieren mit Lackaufbau
 Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Dach, eingedellt - drücken - drücken
 Dach, eingedellt, drücken (DEKRA)



Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt - smart repair - smart repair
 Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt - smart repair - smart repair
 Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag - smart repair - smart repair
 Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, smart repair (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, Steinschlag - Gebrauchsspur - Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (DEKRA)



Tür hinten links Einstieg, zerkratzt - smart repair - smart repair
Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Hochglanz Felgen hinten rechts und vorne links oberflächenkratzer - polieren - polieren
Hochglanz Felgen hinten rechts und vorne links oberflächenkratzer (DEKRA)



Dach, eingedellt - drücken - drücken
Dach, eingedellt, drücken (DEKRA)



Hochglanz Felgen hinten rechts und vorne links oberflächenkratzer - polieren - polieren
Hochglanz Felgen hinten rechts und vorne links oberflächenkratzer (DEKRA)



Stoßfänger vorne Luftführung Mitte unten beschädigt - erneuern - erneuern
Stoßfänger vorne Luftführung Mitte unten beschädigt (DEKRA)



Lenkrad zerkratzt - Smart Repair - Smart Repair
 Lenkrad zerkratzt (DEKRA)



Lenkrad zerkratzt - Smart Repair - Smart Repair
 Lenkrad zerkratzt (DEKRA)



Luftausströmer hinten Mitte Verstellung beschädigt - erneuern - erneuern
 Luftausströmer hinten Mitte Verstellung beschädigt (DEKRA)



Ozonbehandlung durchführen
 Ozonbehandlung durchführen (DEKRA)



Kühlmittelstand unter minimum prüfen



Tür hinten links Einstieg, zerkratzt - smart repair - smart repair

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc United

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WVGZZZA1ZMV100704

Kilometerstand: 72.311 km

Erstzulassung: 23.04.2021

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



lose Teile (DEKRA)



Fahrgestellnummer (DEKRA)



Wartungsnachweis (DEKRA)



Serviceanzeige (DEKRA)

