



Renault Clio Authentique

EZ 03/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 194.645km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Authentique [AT - Kb5 1.2 16V EU4, Authentique, 2008 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN VF1KR2H0H45052714	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 194.645km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Unbekannt	Polster Stoff	Leistung 88 PS (65 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe Unbekannt	Letzter Service 188.472km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 106g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)
Kratzer	Kratzer						

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	200 	Heckklappe	160
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: PERLMUTT-SCHWARZ
- Rücksitz klappbar
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Bordcomputer
- Dachreling
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn

- Heckspoiler

- Metallic-Lackierung

- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)




Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Anderer Schaden): Verschmutzung



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)