

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002575862
Besichtigt am:	27.07.2026 07:59
Berichts-Nr:	11074159
FIN:	WVGZZZE2ZNP046901



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	27.07.2022
Laufleistung:	105.197 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Einton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
6+1 Lautsprecher	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Embleme
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	e-Sound
Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 vorn, Airstop®-Ganzjahresreifen 255/50 R 19 hinten	Exterieur Style "Silver"
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fahrersitz mit Höheneinstellung
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrprofilauswahl
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Armlehne für Vordersitze	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse	Gepäcknetz
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumboden
Batterie 320A (49Ah)	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Getriebe Übersetzung 12,976
Bestandssicherung Doppelkolbenbremse	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hamar 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 / 255/50 R 19
Betriebsspannung 12 V	Heckantrieb
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Standard
Car2X	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
CCS-Ladedose	Infotainment-Paket
Dachleiste und Dachpfosten hinten in Silver	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling silber eloxiert	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten,Basis 1	Kältemittel R744
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Komfortpaket "Plus"
Einfassung des Infotainment-Displays undder zentralen Bedienungselemente in Schwarz	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck	Radio "Ready 2 Discover"
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Rechtsverkehr
LED-Rückleuchten	Regensensor
LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung	Regionscode " ECE " für Radio
Leergewichtsbereich Standard	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Linkslenker	Reifenkontrollanzeige
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Scheibenbremsen vorn für erhöhtes zulässiges Gesamtgewicht
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Müdigkeitserkennung	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Navigationssystem "Discover Pro"	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Netztrennwand	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Softwareverbund Ausführung 6
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
o.b.Abgas	Sprachbedienung
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Stabilisator hinten
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Stabilisator vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Standard-Klimazonen
Ohne Feuerlöscher	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Fußmatten	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Head-Up Display	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Trommelbremsen hinten
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Typprüfstand Deutschland
Ohne Lichtassistent	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Umweltbonus
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Spurwechselassistent	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Vordersitze beheizbar
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Ohne zusätzliche Bereifung	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Plattformgruppenklasse 2	Wegfahrsperre elektronisch
Pro	Zellmodul B

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 105 W	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 105 W	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 107 W	1,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 107 W	1,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Pauschalbetrag
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
4	Klimaanlage Funktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZNP046901

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Pauschalbetrag




2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



4 - Klimaanlage Funktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich




5 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen

FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen



» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Pauschalbetrag