



Mercedes-Benz GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic

EZ 01/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 244.955km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic [DE - SUV5 GLK 220 CDI EU5, BlueEfficiency 4Matic DPF, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2049841G058990	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 244.955km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 230.000km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Ausstattung BlueEfficiency
• Außentemperaturanzeige	• Design- und Ausstattungslinie Standard
• Drehzahlmesser	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Innenausstattung: Zierteile Aluminium	• Karosserie: 5-türig
• Kopfstützen vorn NECK-PRO	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Modellpflege
• Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
• Radstand 2755 mm	• Reiserechner
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
• Durchladeeinrichtung	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik (Thermatic) | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruckwarner |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |
| • elektronisches Traktionssystem (ETS) | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Allradantrieb permanent | • Getriebe Automatik - (7-Stufen) |
| • Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control | • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Chrom-Paket | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Feuerlöscher | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel Stoff |
| • Innenhimmel schwarz | • Innenraumlicht-Paket |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Off-Road-Pro Technik-Paket | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Paket (Interieur) |
| • Unterfahrschutz | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Dachreling (Aluminium) | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion | • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation) | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)