



Toyota Proace L1 Team Deutschland

EZ 11/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 172.576km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 88***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L1 Team Deutschland [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6d-T, L1 Team D S/S, 2018 - 2021]		
Kategorie Van	FIN YARVEEHZ8GZ175224	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.576km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Taxi	CO2-Emissionen 192g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	85	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrolllampe leuchtet beim starten. ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Navigation zeigt falschen Standort

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)