



Mercedes-Benz 211/215 CDI L1

EZ 04/2023 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 111.586km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 211/215 CDI L1 [DE - Ka4 215 CDI FWD EU6d, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1VFHAFZ1PP552454	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.586km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 230g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(9 mm)



(9 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Generator 200 A
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: Haupttank 65 Ltr.
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT UNI
- Radstand 3259 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Airbag Beifahrerseite | • Audiosystem: MB Audiosystem Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung |
| • Befestigungsschienen für Dachträger | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt | • Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Geräuschmaßnahme außen |
| • Getränkehalter vorn | • Holzfussboden im Laderaum |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich) |
| • Laderaumleuchte LED | • Leitungskanal an Seitenwand |
| • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Trittstufe Hecktür | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach) |
| • Wagenheber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

			
Mercedes-Benz			
Servicehistorie			
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung	Datum	13.08.2015
	Dortmund	Lieferstellung	80821 km
	Lieferplatz 3	Service	Grüßer Service
	Lünen		
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung	Datum	05.07.2014
	Dortmund	Lieferstellung	42064 km
	Lieferplatz 2	Service	Kleiner Service
	Lünen		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)