



Honda Jazz 1.2 Trend

EZ 01/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 66.755km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Jazz 1.2 Trend [DE - Van5 1.2 i EU5, Trend (Euro 5), 2010 - 2011]		
Kategorie Van	FIN LUCGG2740B3203012	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 66.755km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 61.666km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	220	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Rückspiegel angelaufen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lautsprecher hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel heizbar
- Colorverglasung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher vorn
- Micro-Dachantenne hinten mitte
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|---|---|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











13.01.2011	7475	ARC000102	02	01	0066/06000	177
M1	LUCGG2740B3203012	AB	8	1525	1655	1695
HONDA	GG2			00820	00780	001520
3	00820			00780		
2	78			04500		69
	01000			0450		005
JAZZ				175/65R15	83T	
HONDA (RC)				175/65R15	83T	
FZ. Z. PERS. BEF. B. 8 SPL.						
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*692/2008A						
EURO5; A; PI/CI; M, N1 I						
BENZIN						
0001	35A0			01190		
WW. AHK LT. EGTG*						

Werkstatt HU: **Nov 17**

Werkstatt HU: **Nov 23**

Werkstatt HU: **Nov 25.06.2026**

TUV NORD
Nächste HU: **NOV. 2027**
TUV NORD Mobilität

Kreis Stormarn
Der Landrat
KFZ-Zulassungsbehörde
im Auftrag

13.01.2011

14.11.2011

0 V 665101

HONDA
GG2
3
JAZZ
HONDA (RC)
7415
LUCGG2740B3203012
M1
FZ. Z. PERS. BEF. B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
GG2
118
BENZIN
e6*2001/116*0127*04
19.03.2010

ANERKANNTE VERFAHRSPERRE
GER. AZT/UV
VERZOLLUNG IM SANNEZOLL-
VERFAHREN ZUGELASSEN

IM AUFTRAG DER FIRMA HONDA
AUTOMOBILE (CHINA) CO., LTD

17.11.2010

LIQUI MOLY

2015 überholt

☒ Ölwechsel ☒ Ölwechsel-Service (Serviceintervall Honda/Celebris nach 2 Jahren)
☒ Inspektion ☐ Reparatur ☐ Zeit- und laufleistungabhängiger Service (je nach Jahr oder alle 10.000 km, was zuerst eintrifft)

Ausgeführte Arbeiten
folgende Flüssigkeiten wurden erneuert:

☒ Motoröl: **Ultra FE**
Bezeichnung: **5W-30**
Viskosität:
Bezeichnung:
Viskosität:
Bezeichnung:
Bezeichnung: **4 plus**
DOT: **4 plus**
Bezeichnung:
Bezeichnung:

☒ Getriebeöl
☐ Automatik-
getriebeöl
☐ Differenzialöl
☐ Servolenkungöl
☒ Bremsflüssigkeit
☐ Kühlmittel
☒ Antirutsch der Klimaanlage erneuert

LIQUI MOLY

Datum: **23.05.24** Kilometerstand (km): **61.666**
Nächster Service am: **05/25** Kilometerstand: **102.248**

Folgende Bauteile wurden erneuert:

☒ Ölfilter ☐ Keilriemen ☐ Zahnriemen
☒ Luftfilter ☒ Kraftstoffpumpe ☐ Zündkerzen
☐ Kurbelgehäuse ☒ Pleuellager ☐ Pleuellager
☐ Pleuellager ☐ Pleuellager ☐ Pleuellager

KEZ-Meisterbetrieb
Mark Jaspers
Koo-Fischel
22906 Ahrensburg
04123-89013, Fax 308575



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Angelaufen;



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle, Kratzer)




Dach (Delle, Kratzer)




Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Steinschlag)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)