



Hyundai i30 Trend

EZ 02/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 152.504km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 77***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 Trend [DE - Kb5 1.6 GDI EU6, Trend, (Facelift) 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN TMAD381CGGJ114160	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.504km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.006km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	85
Dach	80		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Knacken;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Hochtöner

- | | |
|--|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaanlage | • Knieairbag |
| • Kopf-Airbag-System | • Kühlergrill verchromt |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Leuchtweitenregelung |
| • Licht-aus-Automatik | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Modellpflege |
| • Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT | • Motorhaubenisolierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Projektor-Scheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Traktionskontrolle (TCS) |
| • Türeriegelung automatisch (bei Unfall) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zündschloss beleuchtet |
| • Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)