



Opel Adam Slam

EZ 03/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 72.635km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Adam Slam [DE - LimS3 1.4 EU5, Slam, 2012 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0MAP08F6001431	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.635km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht


Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)



2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)



Reifenschäden: 4 x Felgen Kratzer/Kerben

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	106
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	103	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	101	Heckklappe	95
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Chrome-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|--|---|
| • Lenkung mit City-Modus | • Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V |
| • Original Fahrzeug Farbe: ARDENBLAU/BLUE | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Slam |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Sport-Fahrwerk tiefergelegt |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • AUX-IN-Anschluss | • Audiosystem 7 Lautsprecher |
| • Audiosystem IntelliLink (Radio / USB, Touchscreen, Bluetooth, MP3) | • Außenspiegel Dachfarbe |
| • Dach Kontrast-Lackierung | • Dach-Paket |
| • Dachspoiler | • Frontspoilerlippe |
| • Fußmatten Velours | • Heckschürzenlippe |
| • Interieur-Color-Paket | • Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt |
| • Lenkrad heizbar | • Perleffekt-Lackierung Sonderfarbe |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Paket | • USB-Schnittstelle |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)