



Volkswagen Transporter Doppelkabine lang FWD

EZ 10/2021 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 315.158km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Doppelkabine lang FWD [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6d-T, 2019 - 2022]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WV1ZZZ7JZNX000847	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 315.158km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2021	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(8 mm)

Hinten rechts


(8 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fehler P20EE NoX-Kat Wirkung zu gering;;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Grundeinstellung Schaltung falsch (hakt leicht beim Schalten);;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Stoßdämpfer vorne undicht; Manschette Antriebswelle rechts innen undicht; Vibrieren/Schlagen beim Beschleunigen ab ca. 60 km/h -> Antriebswelle;;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Radkappen
- Rußpartikelfilter
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 3er-Sitzbank (starr)

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Verzurrlen Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn (optisch und akustisch) hinten (optisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |



Sonderausstattung



- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Heckscheibe heizbar | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Haltegriffe A-Säulen |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Abfallbehälter |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch)