



Ford C-MAX Style

EZ 11/2008 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 165.420km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Style [DE - Van5 1.6 EU4, Style, 2007 - 2008]		
Kategorie Van	FIN WF0EXXGCDE8Y47426	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.420km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.171km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Klappschlüssel defekt; Zentralverriegelung ohne Funktion; Fahrzeug rund rum Lackschäden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Schutzleisten Stoßfänger hinten oben
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung, elektro-hydraulisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten schwarz |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Frontscheibe heizbar | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Reserverad als Notrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Schlüssel defekt



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)