



Mercedes-Benz C 220 T CDI

EZ 05/2008 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 336.929km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 T CDI [DE - Kb5 C 220 CDI EU4, Avantgarde, 2007 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042081F176214	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 336.929km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.148 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	295 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	290 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	250 	Heckklappe	130
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tempomat
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Ascher anstelle Ablagefach
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Edelholz Vogelaugenahorn
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)
- Metallic-Lackierung
- PRE-SAFE-System
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	20.05.08	1313	AGX000054	2	01	125/3900	220
MI		TAC		4556-4706		1770-1795	
WDD2042081F176214		9		1437-1474		1650	
Mercedes-Benz				-		75	-
204 K				180		2180	2180
H20MKO				1020		1200	-
SZAAA501				1020		1200	-
-				80		2850	70
C 220 CDI				1800		750	5
Daimler (D)				225/45 R17 91W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				225/45 R17 91W			
Kombimousine				-			
70/220*2006/968						2/0	
EURO 4				61*2001/116*0457*01			
Diesel				28.11.07		K	VS781081
0002	0462	2148					
7.2/8.2:1240 b.Anh.Betr.*ww.AHK 1L.EGTG*Stufe PM.5 ab							
Tag Erstzul.*							

ПАСПОРТ
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Аэрофлот
SU 100
1987-01-10
Иванов Иван Иванович
YUL

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Lackschaden



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)