



Citroen Berlingo Multispace

EZ 08/2008 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 134.551km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo Multispace [DE - Van5 1.6 16V EU4, Multispace, 2008 - 2010]		
Kategorie Van	FIN VF77JNFRC67614631	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.551km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.587 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2008	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 195g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Riss/Bruch



(5 mm)

Riss/Bruch



(4 mm)

Riss/Bruch



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Lüftergebläse ohne Funktion

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW 16V KAT (NFR / TU5JP4B)
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU KYANOS
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (PSA = L5)
- Schiebetür links mit Ausstellfenster

- | | |
|---|---|
| • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Stoßfänger teilweise lackiert |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|------------------------------|
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Frontscheibe (Sun-Protect) |
| • Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar | • Komfort-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)