



Mercedes-Benz 209/211/213/215 CDI

EZ 02/2008 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 172.617km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 209/211/213/215 CDI [DE - PrDK4 211 CDI EU4, 2006 - 2009]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WDB9062131N373847	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.617km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.148 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.052km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2008	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 261g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht


Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.


Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)



Anderer Schaden

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	75
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	80	Heckklappe	-
Dach	85		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Motorschaden. Rauchentwicklung Krümmerbereich. Am Ende der Besichtigung wollte Motor nicht mehr starten.; Unrunder Lauf; Ölverlust: am Turbolader, am Ventildeckel, an Ventildeckeldichtung;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 74 Ah
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Handschuhfach abschließbar
- Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- Motor 2,1 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang - NSG
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: tieforange
- Radstand 3665 mm
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Anhängersteckdose 13-polig |
| • Audiosystem Sound 5 | • Leiterträger hinter Fahrerhaus |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber |
| • Rundumkennleuchte | • Rückspiegel innen |
| • Rückwand mit Fenster | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Stabilisator vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.02.2008	1313H	BAZ00054	2	80/3800	141
ID	0200	6140	2090		
WDB9062131N373847	5	2370-2645	2085-2375		
Mercedes-Benz		100			
906 DK 30		3000	3000		
PDA21300N		1650	1800		
MAD1EXA7		1650	1800		
		088	2850	077	
		2000	750	2	
Daimler (D)		205/75R16C	110/108R		
LKW OFFENER KASTEN		205/75R16C	110/108R		
2005/55*2006/51C					
1999/95/EG:B1,GKL:G1		L763*03			
Diesel		11.12.2007	KN	DL457925	
0002	0681	2148			
WW. AHK lt. EGTG/ABE*1: WW.	120 WW. 100 WW. 90*S.1: WW				
1-7, je nach Ausrüstung*1	tuftu. PMK 2 ab Tag Erstzul.*				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Anderer Schaden): Alle Felgen korrodiert



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)