



ŠKODA


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller Skoda		Typ Yeti Ambition			Modell 1.4 TSI EU5, Ambition, (Facelift) 20..			
	VIN TMBJJ75L9F6044243		Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 8004/AKR	
		Erstzulassung 29.01.2015	Halter lt. Zulbesch. II 1	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 90 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1390	HU 01/27	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0	Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km) 156 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 191.091 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 191.257 km		max. km-Stand bei Übergabe 197.119 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 06/19	Letzter KD (km) 67.000 km
	Farbe Candy-Weiss			Lackierung Uni normal		Reimport nein		nächster KD am k. A.	nächster KD (km) -70.000 km
	Scheckheft Nicht vollständig		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sitzbezüge in Gewebe		Polsterfarbe Onyx			Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk. Euro 5	
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein	

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Ablage-Paket Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Bremsassistent Elektron. Differentialsperre (EDS) Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Heckscheibenwischer Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi.. Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisi.. Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht Reifen-Reparaturkit Schalt-/Wählhebelgriff Leder Seitenschutzleisten Wagenfarbe Sitz vorn links höhenverstellbar Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum.. Türgriffe außen Wagenfarbe Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel Wagenfarbe Brillenfach Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Getränkehalter vorn Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter Karosserie: 5-türig Lendenwirbelstütze Sitz vorn links Leseleuchte Modellpflege Multifunktionsanzeige Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher Reifendruck-Kontrollsystem Scheibenwaschdüsen heizbar Servolenkung Sitz vorn rechts höhenverstellbar Tagfahrlicht abschaltbar Verglasung getönt Zentralverriegelung	Anti-Blockier-System (ABS) Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fä.. Außentemperaturanzeige Einparkhilfe hinten Fensterheber elektrisch vorn Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Innenraumleuchte hinten Knieairbag Fahrerseite Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI Nebelscheinwerfer Radstand 2578 mm Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 Seitenairbag vorn Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar Sitzsystem im Fond (Varioflex) Türen mit Warnleuchte Verzurrösen Koffer-/Laderaum
	Sonderausstattung:		
Bemerkung	Dachreling silber Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth Laderaumboden variabel Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..		
	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Frontscheibe heizbar LM-Felgen 7x17 (Annapurna) Sitzheizung vorn Fensterheber elektrisch hinten Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Panoramadach / Ausstelldach (Glas) Sonderlackierung Candy-weiss uni		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	2.800,00 €
	(U) Nachlackierung -> Fröndenberg: Tür hinten rechts wurde erneuert (2.800,00 €)				
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	-	-	-	-	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand	
	Felge vorne links Lack ab lackieren Felge vorne rechts Lack ab Fondseite rechts - nass schleifen / polieren Stoßfänger hinten - Ladekante komplett Stoßfänger hinten - SmartRepair Stoßfänger hinten - SmartRepair Stoßfänger hinten - SmartRepair Stoßfänger vorne - Lackieren Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Inspektion - Wartung	
Inspektion - Ölservice	
Zwischensumme	

Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen	
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt	
Zwischensumme	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225/50 R17	5,00 mm (Kleber)	5,00 mm (Kleber)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/50 R17	5,00 mm (Kleber)	5,00 mm (Kleber)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	ja	nein	nein
	Vorschadenhöhe 2.800,00 €			
	(U) Nachlackierung -> Fröndenberg: Tür hinten rechts wurde erneuert (2.800,00 €)			
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	-
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 191.091 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



ŠKODA

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Yeti Ambition

Auftr.-Nr: nicht vorhanden


VIN: TMBJJ75L9F6044243


Kilometerstand: 191.257 km

Erstzulassung: 29.01.2015

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1







ŠKODA

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Yeti Ambition

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: TMBJJ75L9F6044243

Kilometerstand: 191.257 km

Erstzulassung: 29.01.2015

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - Ladekante komplett



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Fondseite rechts - nass schleifen / polieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Felge vorne links Lack ab lackieren



Felge vorne rechts Lack ab