



Volkswagen Golf Trendline BMT

EZ 02/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 116.224km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT [DE - LimS5 1.2 TSI BMT EU6, Trendline, 2014 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZGP080599	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.224km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.608km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Bedingt fahrbereit durch den Unfallschaden

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten

• Lenkrad (3 Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Leuchtweitenregelung
• Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Audiosystem Composition Touch (Touchscreen, MP3, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Sonderlackierung Schwarz uni | • Multimediabuchse AUX-IN |
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]A black leather wallet is shown open, revealing a white card with a BMW logo and a document titled 'Benutzerhandbuch'. Two car keys are attached to the wallet, one with a yellow tag. The wallet is resting on a textured surface, possibly a car seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)