



Citroen Berlingo Club M/L1

EZ 06/2023 | Kastenwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 10.411km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo Club M/L1 [DE - Ka4 1.2 PureTech 110 EU6d, Club M/L1 Stop&Start, 2019 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VR7EUHNP2PJ563492	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 10.411km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug von außen stark verschmutzt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2 Lautsprecher und 2 Hochtöner vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlichtschaltung inkl. Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kombiinstrument mit Anzeige analog und digital
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn rechts mechanisch verstellbar
- Stop-Start-Anlage
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Radstand 2785 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung

- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht

- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Airbag-Paket (4 Airbag) | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Audiosystem RD 6 DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Beifahrersitzbank Multiflex geteilt/klappbar | • Einparkhilfe hinten |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Airbag Beifahrerseite |
| • Seitenairbag vorn | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Beifahrereinzelsitz | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Anschluss |
| • Außenspiegel heizbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar | • Nebelscheinwerfer |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Lendenwirbelstütze manuell verstellbar |
| • Mittelarmlehne für Fahrersitz | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)




Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)