



Volkswagen Touran Trendline

EZ 03/2005 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 331.757km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Trendline [AT - Van5 1.9 TDI EU4, Trendline, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZ5W116711	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 331.757km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.540km	Letzter Service am 03/2015
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2005	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	250 
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Schwarze Rauchwolke bei Gasstoß ;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Tacho Pixelfehler - Kilometerstand laut Einlieferer 331.757km

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: indigoblau perleffekt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachreling
- Verglasung grün getönt
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb

- Getriebe 6-Gang

- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Fahrradinnenraumträger | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Perleffekt-Lackierung |
| • Lenkrad (Leder) | • Klimaautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









CF - Anzeigende ID	Bestellnr. (bei 16 km Eigenumschreibung)		
FA - Kennzeichenschild	S1		
F - Typ	WVZZZ1TZ5W116711		
B - Erstzulassung	22.03.2008	AB - Genehmigungsdatum	07.12.2008
M2 - Genehmigungsart	EG-Betriebskategorie		
R - Genehmigungsnummer	48720211107221107		
A7 - Halbescheide	124540		
1 - Klasse / Fahrzeugtyp	M1 Personentransportwagen		
20 - Marke	Volkswagen		
22 - Handelsbezeichnung	T160R		
23 - Typschlüsselnummer	T160CAC.F.M61.M230.000000		
24 - Achsen	Kurbeltriebsachse		
25 - Farbe	Blau	AFE	Org. Farbe
26 - Eigengewicht	1677 kg	5000	10000 kg
27 - Netto-Gesamtgewicht	1710 kg	5000	11000 kg
28 - Nutzlast	2900 kg	maximal	10000 kg
29 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
30 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
31 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
32 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
33 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
34 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
35 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
36 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
37 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
38 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
39 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
40 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
41 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
42 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
43 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
44 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
45 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
46 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
47 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
48 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
49 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
50 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
51 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
52 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
53 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
54 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
55 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
56 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
57 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
58 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
59 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
60 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
61 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
62 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
63 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
64 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
65 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
66 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
67 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
68 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
69 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
70 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
71 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
72 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
73 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
74 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
75 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
76 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
77 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
78 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
79 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
80 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
81 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
82 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
83 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
84 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
85 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
86 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
87 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
88 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
89 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
90 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
91 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
92 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
93 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
94 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
95 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
96 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
97 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
98 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
99 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg
100 - Nutzlast	3000 kg	maximal	10000 kg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Delle)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Verformung, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Verformung, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)