



Nissan X-Trail Sport

EZ 03/2005 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 304.392km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail Sport [DE - SUV5 2.2 dCi, Sport 4x4 - neu, (Facelift) 2006 - 2006]		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TENT30U0131342	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 304.392km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.184 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 259.360km	Letzter Service am 12/2020
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2005	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	100	Heckklappe	180 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Beide Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 100 kW dCi Diesel KAT
- Plus-Paket
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Cassettenteil
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Flankenschutz
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2625 mm
- Scheinwerfer H4
- Sitz vorn links höhenverstellbar

• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Verglasung rundum getönt	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
• Zentralverriegelung	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• CD-Wechsler (6-fach)	• Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
• Audiobedienung am Lenkrad	• Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
• Klimaautomatik	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: BLACK	



Sonderausstattung


- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Undicht)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Antenne defekt ;



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Anderer Schaden): Fahrzeug Schlüssel ;