



Skoda Roomster Comfort

EZ 02/2007 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 218.604km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Roomster Comfort [DE - Van5 1.9 TDI EU4, Comfort, 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN TMBMG65J175036438	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.604km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 186.657km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	360 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	100	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	ohne Funktion; Geräusche bei der Lüftung: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Maxi-DOT Display
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablage-Paket Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Projektor-Scheinwerfer |
| • Radstand 2617 mm | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenbremse hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperrung |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Airbag Fahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Dachreling | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz |
| • Einparkhilfe hinten | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Klimaautomatik | • Kurven- und Abbiegelicht-Paket |
| • Perleffekt-Lackierung | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder Duo |
| • Abbiegelicht | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)