



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer TMBLJ7NU6J5014746

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

Lackschichtdickenmessung 100-130µm

3 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bordwerkzeug vorhanden.

Wagenheber vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Skoda	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Karoq 2.0 TDI Style 4x4
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	09.02.2018
FIN	TMBLJ7NU6J5014746	Laufleistung	110.449 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Weiß / Laser-Weiss
Hubraum	1.968 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Anthrazit
Leistung	110 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	02/2027
KBA-Nummer	8004 / ASQ		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	225/45 R 19 92 W	Bridgestone Dueler H/P	S / S	4 mm	4017
Vorne rechts	225/45 R 19 92 W	Bridgestone Dueler H/P	S / S	6 mm	4017
Hinten links	225/45 R 19 92 W	Bridgestone Dueler H/P	S / S	4 mm	4017
Hinten rechts	225/45 R 19 92 W	Bridgestone Dueler H/P	S / S	4 mm	4017
Notrad					

Legende: S=Sommer / S=Schadhaft

Reifenbewertung

	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	S / S	4 mm
Vorne rechts	S / S	6 mm
Hinten links	S / S	4 mm
Hinten rechts	S / S	4 mm

Legende: S=Sommer / S=Schadhaft

Zwischensumme

Zustand / Erhaltung

Bis Wartung verbleiben:	44 Tage oder 5.700 km
Wartungsnachweis:	digital

Ausstattung


Serienausstattung

1. 8 Lautsprecher
2. Ablagetasche an Vordersitzlehnen
3. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
4. Anti-Blockier-System (ABS)
5. Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
6. Antriebsart: Allradantrieb
7. Ausstattungs-Paket: Green tec
8. Außenspiegel Wagenfarbe
9. Bremsassistent
10. Dachhimmel grau
11. Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
12. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
13. Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
14. Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
15. Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
16. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
17. Fensterheber elektrisch vorn + hinten
18. Gepäckraumabdeckung / Rollo
19. Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
20. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
21. Handschuhfach beleuchtet
22. Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
23. Innenausstattung: Dekoreinlagen Mythos Glossy black (Piano Black)
24. Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
25. Innenspiegel mit Abblendautomatik
26. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
27. Karosserie: 5-türig
28. Kennzeichenbeleuchtung LED
29. Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
30. Knieairbag Fahrerseite
31. Kopf-Airbag-System
32. Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
33. Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
34. Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
35. Leseleuchte
36. Maxi-DOT Farbdisplay
37. Mittellarmlehne hinten
38. Mittellarmlehne vorn
39. Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
40. Multifunktionsanzeige
41. Netzprogramm im Kofferraum
42. Notrufsystem
43. Radioempfang digital (DAB+)
44. Radstand 2630 mm
45. Reifendruck-Kontrollsystem
46. Rußpartikelfilter
47. Rücksitzlehne geteilt/klappbar
48. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
49. Schalt-/Wählhebelgriff Leder
50. Scheibenwaschdüsen heizbar
51. Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
52. Scheibenwischer mit Regensensor
53. Schließ-/Startsystem Kessy
54. Seitenairbag vorn
55. Servolenkung elektronisch (Servotronic)
56. Sitz vorn links höhenverstellbar
57. Sitz vorn rechts höhenverstellbar
58. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Beige
59. Sitzheizung vorn
60. Sonnenblende links mit Spiegel
61. Sonnenblende rechts mit Spiegel
62. Start/Stop-Anlage
63. Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
64. Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
65. Stoßfänger Wagenfarbe
66. Türgriffe außen Wagenfarbe
67. Türgriffe innen verchromt
68. Verglasung getönt
69. Verzurrösen Koffer-/Laderaum
70. Zentralverriegelung

Sonderausstattung

1. Ambiente-Beleuchtung LED
2. Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle
3. Audio-Navigationssystem Columbus
4. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
5. Beleuchtungs-Paket LED
6. Business-Paket Columbus
7. Chromzierleisten an Seitenfenstern
8. Dachreling silber
9. Einparkhilfe vorn und hinten
10. Einstiegshilfe Easy-Entry
11. Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
12. Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)
13. Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent (Offroad Assistent)
14. Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
15. Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
16. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
17. Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
18. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
19. Freisprechanlage Premium
20. Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
21. Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
22. LM-Felgen 8x19 (Crater)
23. Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen mit Chromelementen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
24. Leuchtweitenregelung
25. Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
26. Phonebox mit WLAN
27. Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
28. Rückfahrkamera
29. Scheinwerfer LED
30. Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
31. Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
32. SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
33. Sonderlackierung Laser-Weiß
34. Sprachsteuerung für Infotainment-System
35. Stahlfelge 3,5x18 (Notrad)
36. Tagfahrlicht LED
37. Wendematte Gepäckraum
38. Zusatzheizung / Standheizung mit Fernbedienung

Optischer Zustand



1. Heckklappe - Elektromotor defekt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Fahrzeug optischer Minderwert, durch diverse Schäden (Bild 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Zwischensumme**Technischer Zustand**

1. Service/Inspektion - Inspektion groß überfällig, durchführen
2. Motor Motorkontrollleuchte leuchtet, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 1)

Zwischensumme**REPARATURKOSTEN GESAMT**

Optischer Zustand**Technischer Zustand****Reifen****Gesamtkosten**



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts


Vorgangs-Nr.: 0212937795-2587-1



Innenraum



Kombiinstrument



Serviceanzeige



Bild 1:
Technik, Motor, Motorkontrollleuchte leuchtet, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich



Bild 2:
Außen, Fahrzeug, optischer Minderwert, durch diverse Schäden



Bild 3:
Außen, Fahrzeug, optischer Minderwert, durch diverse Schäden




Bild 4:



Bild 5:



Bild 6:

Außen, Fahrzeug , optischer Minderwert , durch diverse Schäden



Bild 7:

Außen, Fahrzeug , optischer Minderwert , durch diverse Schäden



Bild 8:

Außen, Fahrzeug , optischer Minderwert , durch diverse Schäden



Bild 9:
Außen, Fahrzeug , optischer Minderwert , durch diverse Schäden



Bild 10:
Außen, Fahrzeug , optischer Minderwert , durch diverse Schäden



Bild 11:
Außen, Fahrzeug , optischer Minderwert , durch diverse Schäden



Bild 12:
Außen, Fahrzeug , optischer Minderwert , durch diverse Schäden



Bild 13:
Außen, Fahrzeug , optischer Minderwert , durch diverse Schäden



Bild 14:
Außen, Fahrzeug , optischer Minderwert , durch diverse Schäden



Bild 15:
Außen, Fahrzeug , optischer Minderwert , durch diverse Schäden



Bild 16:
Außen, Fahrzeug , optischer Minderwert , durch diverse Schäden

Für den Fachbereich

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.