



Mini
Mini 5-trg. (F65)

VIN	WMW41GD0202W83984	Anzahl der Türen	5
Motorart	Benzin	Anzahl der Sitze	5
Leistung	115 kW	Kraftstoff	Benzin
PS	156 PS	Emissionsklasse	6E
Hubraum	1.499 ccm	Nächste HU	03/2028
Getriebeart	7-Gang automatisch	Verkehrssicher	Ja
HSN/TSN	0005/DLI	Laufleistung	22.907 km
Lackierung	NANUQ WHITE Metallic (3-Schicht)	Erstzulassung	18.03.2025
Innenraum	Schwarz / Kunstleder	Nächste HU	03/2028
Vorbesitzer	1		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Besichtigung	Datum	19.08.2026 - 13:58 Uhr
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.



Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- ✓ Bremsanlage: JCW Sportbremsen (Bremsättel schwarz lackiert)
- ✓ Dachhimmel Anthrazit
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- ✓ Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- ✓ Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- ✓ Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- ✓ Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- ✓ Generator 150 A
- ✓ Gepäckraumbeleuchtung
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- ✓ Getränkehalter
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe Sport mit Steptronic
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- ✓ John Cooper Works Trim
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder) John Cooper Works
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Leseleuchten hinten
- ✓ Leseleuchten vorn
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ Metallic-Lackierung Melting Silver 3
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 115 kW 12V KAT
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn
- ✓ Navigationssystem
- ✓ Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Seitenairbag hinten
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- ✓ Service-System: Gesetzlicher Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Servolenkung Servotronic
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Strick/Kunstleder Vescin JCW Schwarz
- ✓ Sportsitze vorn John Cooper Works
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Steuer-AV Spezifische Zusatzumfänge JCW Trim
- ✓ Steuer-AV Zusatzumfänge COC
- ✓ Warndreieck
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- ✓ Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor

Sonderausstattung

- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Aktivsitz vorn links
- ✓ Ausstattungs-Paket: XL
- ✓ Dach schwarz lackiert
- ✓ Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube, Heck Sport Stripes
- ✓ Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- ✓ Fahrassistenz-System: Park-Assistent Plus
- ✓ Head-up-Display
- ✓ HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- ✓ Innen- und Außenspiegel-Paket
- ✓ Innenraumerlebnis MINI Experience Modes
- ✓ Innenraumkamera
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- ✓ LM-Felgen 7x18 (JCW Lap Spoke, 2-Tone)
- ✓ Panoramadach (Glas)
- ✓ Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht
- ✓ Service-System: Navigation AR (Augmented View)
- ✓ Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenschutzverglasung

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Alexander Hertrich vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/40R18
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	215/40R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	215/40R18
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	215/40R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	195/50R17	Hankook	Winter	7 mm
1	Rechts	195/50R17	Hankook	Winter	7 mm
2	Links	195/50R17	Hankook	Winter	7 mm
2	Rechts	195/50R17	Hankook	Winter	7 mm



Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden:		
1	Stoßfänger zierblende vorne links	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackieren
2	Felge VL	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern
3	Schweller Rechts	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackieren
4	Ladekante	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Teillackieren
5	Radlauf HL	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Erneuern
6	Tür VL	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
Gebrauchsspuren:		
7	Stoßfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl. steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
8	Radlauf VL	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
9	Kotflügel HL	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
10	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl. steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
11	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Einstieg VR	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
13	Einstieg HR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
14	Einstieg VL	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Servicebedarf

Position (inkl. MwSt.)

Vorhandene Schäden:

1 **Stoßfänger zierblende vorne links**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackieren




2 **Felge VL**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern



3 **Schweller Rechts**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackieren



4 Ladekante

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Teillackieren



5 Radlauf HL

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Erneuern



6 Tür VL

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren





Gebrauchsspuren:

7 Stoßfänger vorne

Art der Beschädigung: Kl. steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




8 Radlauf VL

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



9 Kotflügel HL

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




10 Motorhaube

Art der Beschädigung: Kl. steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



11 Frontscheibe

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur





12 Einstieg VR

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



13 Einstieg HR

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



14 Einstieg VL

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

