



Chevrolet Captiva 2.4 LS 2WD

EZ 06/2009 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 221.534km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Captiva 2.4 LS 2WD [DE - SUV5 2.4 EU4, LS 2WD 5-Sitzer, 2006 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN KL1CF26FJ9B296774	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 221.534km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.405 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 221g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckscheibe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Staufach
- Radstand 2705 mm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,4 Ltr. - 100 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- | | |
|--|------------------------------|
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz) | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Emblem fehlt



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion)