



## Opel Astra Dynamic Start/Stop

EZ 03/2017 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 113.038km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 49\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                              |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Astra Dynamic Start/Stop [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6, Dynamic Start/Stop, 2015 - 2018] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>W0LBF8EGXH8059726                                                                                     | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>113.038km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2028 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                             | Leistung<br>136 PS (100 KW)                                    | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                            | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                       | Letzter Service<br>109.726km                                   | Letzter Service am<br>03/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                                   | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>03/2017                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                   |                                                                                                              | CO2-Emissionen<br>104g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>3.9l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

  
(5 mm)  
Kratzer

Vorne rechts

  
(5 mm)  
Kratzer

Hinten links

  
(6 mm)

Hinten rechts

  
(6 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 150                                                                                     | Beifahrertür             | 150                      |
| Kotflügel vorne links   | 140                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | 150                                                                                     | Türe hinten rechts       | 150                      |
| Seitenteil hinten links | 130                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 140                      |
| Motorhaube              | 330  | Heckklappe               | 140                      |
| Dach                    | 130                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Dachreling silber
- Ecoflex
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachhimmel schwarz
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy

- |                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar                         | • Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF      |
| • Nebelscheinwerfer                                        | • OnStar SOS Service                    |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE               | • Reifendruck-Kontrollsystem            |
| • Rußpartikelfilter                                        | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6   |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                          | • Seitenairbag vorn                     |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig                    | • Sicht-Paket                           |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                   | • Start/Stop-Anlage                     |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole                | • Tagfahrlicht LED                      |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                               | • Wegfahrsperre                         |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




## Sonderausstattung

- |                                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen                                              | • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung                     |
| • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) | • Dachantenne im Haifischflossen-Design                   |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht                                          | • Ergonomiesitz vorn links                                |
| • Ergonomiesitz vorn links/rechts                                           | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner                    |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem                                   | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung            |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent                                  | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent                |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung                            | • Farbdisplay (8,0 Zoll)                                  |
| • Feststellbremse elektrisch                                                | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung   |
| • Frontkamera                                                               | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne                  |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                         | • Klimaautomatik 2-Zonen                                  |
| • Komfort-Paket                                                             | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar                  | • Lenkrad (Leder)                                         |
| • Lenkrad heizbar                                                           | • Leseleuchten im Fond                                    |
| • Licht-Paket                                                               | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung                      |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar                                          | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)                 |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten                                           | • Reserverad als Notrad                                   |
| • Rückfahrkamera                                                            | • Scheibenwischer mit Regensensor                         |
| • Sicht-Paket                                                               | • Sitzheizung vorn                                        |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                                    | • Winter-Paket                                            |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos























[illegible]

The image shows a German Schlumberger service card (Servicekarte) held by a hand in front of a car's steering wheel. The card is divided into several sections for recording service details. Handwritten information includes the date '20.08.2002', the vehicle type 'Kleinwagen', and the license plate 'W 100'. The card also features checkboxes for various services such as 'Ölwechsel', 'Filterwechsel', and 'Bremsen'. The Schlumberger logo is visible at the bottom of the card. The steering wheel is black with a silver center, and a chain is visible on the left side.






## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)





Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)





Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)





Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)