



Ford Fiesta Trend

EZ 07/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 161.747km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Trend [DE - LimS5 1.25 EU5, Trend, 2010 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAJJBY83363	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.747km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 156.418km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	155
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,25 Ltr. - 60 kW 16V KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • 6 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display inkl. Bordcomputer |
| • Bordcomputer | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Frontscheibe heizbar | • Klimaanlage |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Pedale Aluminium |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Hot Magenta Metallic |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden, Kratzer): Verschmutzung



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden, Kratzer): Verschmutzung



Motorhaube (Delle)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden, Lackschaden, Kratzer): Kofferraum
Öffner geht nicht



Heckklappe (Anderer Schaden, Lackschaden, Kratzer): Kofferraum
Öffner geht nicht

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)