



Skoda Octavia Soleil

EZ 10/2019 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 94.119km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Soleil [DE - Kb5 1.5 TSI ACT EU6d-T, Soleil OPF, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJR7NE8K0233778	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.119km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 146g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer und Macken

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	1990 
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten

• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Maxi-DOT Display
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Modellpflege	• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: SEDA QUARTZ/QUARTZ GREY
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Amundsen	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Business-Paket Amundsen	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-Paket: Traveller
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Laderaumboden variabel
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Maxi-DOT Farbdisplay
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne hinten
• Phonebox	• Radioempfang digital (DAB)
• Reserverad als Notrad	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Sitzheizung vorn	• Sprachsteuerung für Infotainment-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)