



Renault Twingo Expression

EZ 05/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 140.756km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo Expression [DE - LimS3 1.2 16V EU5, Expression, (Facelift) 2012 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1CNJ60550926912	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.756km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Riss/Bruch



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Tiergeruch; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Radzierkappen
- Rücksitzbank klappbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Bremsassistent
- Fzg. ohne Dekor-/Zierstreifen
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Anderer Schaden): Knackt beim öffnen



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)