



Volkswagen up! Basis

EZ 08/2023 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 80.010km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! Basis [DE - Lims3 1.0 EU6d, (Facelift 2) 2020 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAA8RD001282	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.010km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 65 PS (48 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 74.495km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 118g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	420 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (3 Speichen)
- Modellpflege (2)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket (1)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage
- Lautsprecher (2)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW

• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimedia-Schnittstelle USB	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radvollabdeckungen / Radzierblenden	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheinwerfer Halogen H4
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fusion
• Smartphone Halterung maps+more Dockingstation	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Stabilisator vorn	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Chromeinfassung Klimabedienung
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Original Fahrzeug Farbe: Siliziumgrau Metallic



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Fahrassistenz-Paket
• Metallic-Lackierung	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Einparkhilfe hinten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












07.08.2023	0603	CMX00543	2	1	48/5250	183
M1	AB		3600		1643	
VWZZZAAIRD001262	4		1462		981	
VOLKSWAGEN VW						
AA			115	1330	1330	
ABDSGD			710	650		
FMSFM5CF0114BIVR2SVW1C14M			710	650		
			76	3750	68	
UPI					4	
VOLKSWAGEN VW			165/70 R14 81T			
Fzz Pers bef.b. 8 Spl			165/70 R14 81T			
Schlingendruckventile						
715/2007/2018/1832AP			Gray	7		
EURO6 WLTPAPRUCH M N11			e13/2007/46*1167/39			
Benzin			16.05.2023	K	GV309624	
0001	36AP	999				
Datum zur Emissionsklasse: 07.08.2023*						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Schimmelbildung