



Volvo V90 Inscription AWD

EZ 10/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 173.838km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V90 Inscription AWD [AT - Kb5 D5 AWD DPF EU6, Inscription, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN YV1PW68BCH1001194	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.838km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 235 PS (173 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 167.893km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(2 mm) Kratzer	(2 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	175 	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Republik Österreich

2.0/

AP 50 2216
Library of Congress
2000
2000
2000
2000



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)