



BMW sDrive 20 i

EZ 06/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 97.111km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 20 i [DE - SUV5 20i EU6, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVL91070VU33377	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.111km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.601km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Lackschäden an Nabendeckel

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Advantage-Paket Plus |
| • Armauflage vorn | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Dachreling |
| • Dachreling schwarz | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Fußmatten Velours | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Heckleuchten LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht |
| • Xenon-Scheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













11.06.2015	0005	BGZ00096 6	02	01	0135/05000	220
M1	AC		-	04477	-	1798
WBAVL91070VU33377	5		-	1545	-	01560
BMW			-	00080	-	
X1			0162	002035	2035	
VL91			00940	01170	-	
6H1500V0			00940	01170	-	
-			080	03750	074	
X1 SDRIVE20i			01800	0750	5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/50 R17	94V		
FE.2.FERS.BFF.B. 8 SPL.			225/50 R17	94V		
KOMBIIMOUSINE						
715/2007*195/2013W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I						
BENZIN						
0001	36W0	01997				
F.1/F.2: 2115 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1285 B.ANHÄNGE						
BETRIEB*WW.AHK LT.ETGT *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.						
06.2015*						

18.06.2026

Hochsauerlandkreis
Der Landrat
Im Auftrag

Nur zur Außerbetriebsetzung
entfernen
TH865956

18.06.2026

Hochsauerlandkreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

WBAVL91070VU33377

EL005963

WBAVL91070VU33377

WBAVL91070VU33377

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
(STÄLTENDIGE PARAZUKE)

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
Bite uorigly aufzuweisen jedoch nicht in Fahrgang

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
Pewet uorigly aufzuweisen jedoch nicht in Fahrgang

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
A uorigly aufzuweisen jedoch nicht in Fahrgang

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
Por favor guardar con cuidado, pero no en el vehiculo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
Da conservare in luogo sicuro, non in veicolo

EG - CERTIFICAT VAN OVEREENSTEMMING
Paspoort goed bewaren, maar niet in het voertuig

ΕΓ-ΤΥΠΟΤΕΣΤ
Το παρόν τεύχος πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος, αλλά όχι στο όχημα

ΠΕΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΣΗ ΕΚ
Παρονομα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος, αλλά όχι στο όχημα

EG-INTYO OM OVERENSTEMMELSE
Folioset oppbevare godt, men ikke i bilen

De Untereinander

1. Anzahl der Achsen 2 und 4

2. Anzahl der Räder 4

3. Anzahl der Räder 4

4. Anzahl der Räder 4

5. Anzahl der Räder 4

6. Anzahl der Räder 4

7. Anzahl der Räder 4

8. Anzahl der Räder 4

9. Anzahl der Räder 4

10. Anzahl der Räder 4

11. Anzahl der Räder 4

12. Anzahl der Räder 4

13. Anzahl der Räder 4

14. Anzahl der Räder 4

15. Anzahl der Räder 4

16. Anzahl der Räder 4

17. Anzahl der Räder 4

18. Anzahl der Räder 4

19. Anzahl der Räder 4

20. Anzahl der Räder 4

21. Anzahl der Räder 4

22. Anzahl der Räder 4

23. Anzahl der Räder 4

24. Anzahl der Räder 4

25. Anzahl der Räder 4

26. Anzahl der Räder 4

27. Anzahl der Räder 4

28. Anzahl der Räder 4

29. Anzahl der Räder 4

30. Anzahl der Räder 4

31. Anzahl der Räder 4

32. Anzahl der Räder 4

33. Anzahl der Räder 4

34. Anzahl der Räder 4

35. Anzahl der Räder 4

36. Anzahl der Räder 4

37. Anzahl der Räder 4

38. Anzahl der Räder 4

39. Anzahl der Räder 4

40. Anzahl der Räder 4

41. Anzahl der Räder 4

42. Anzahl der Räder 4

43. Anzahl der Räder 4

44. Anzahl der Räder 4

45. Anzahl der Räder 4

46. Anzahl der Räder 4

47. Anzahl der Räder 4

48. Anzahl der Räder 4

49. Anzahl der Räder 4

50. Anzahl der Räder 4

51. Anzahl der Räder 4

52. Anzahl der Räder 4

53. Anzahl der Räder 4

54. Anzahl der Räder 4

55. Anzahl der Räder 4

56. Anzahl der Räder 4

57. Anzahl der Räder 4

58. Anzahl der Räder 4

59. Anzahl der Räder 4

60. Anzahl der Räder 4

61. Anzahl der Räder 4

62. Anzahl der Räder 4

63. Anzahl der Räder 4

64. Anzahl der Räder 4

65. Anzahl der Räder 4

66. Anzahl der Räder 4

67. Anzahl der Räder 4

68. Anzahl der Räder 4

69. Anzahl der Räder 4

70. Anzahl der Räder 4

71. Anzahl der Räder 4

72. Anzahl der Räder 4

73. Anzahl der Räder 4

74. Anzahl der Räder 4

75. Anzahl der Räder 4

76. Anzahl der Räder 4

77. Anzahl der Räder 4

78. Anzahl der Räder 4

79. Anzahl der Räder 4

80. Anzahl der Räder 4

81. Anzahl der Räder 4

82. Anzahl der Räder 4

83. Anzahl der Räder 4

84. Anzahl der Räder 4

85. Anzahl der Räder 4

86. Anzahl der Räder 4

87. Anzahl der Räder 4

88. Anzahl der Räder 4

89. Anzahl der Räder 4

90. Anzahl der Räder 4

91. Anzahl der Räder 4

92. Anzahl der Räder 4

93. Anzahl der Räder 4

94. Anzahl der Räder 4

95. Anzahl der Räder 4


96. Anzahl der Räder 4

97. Anzahl der Räder 4

98. Anzahl der Räder 4

99. Anzahl der Räder 4



100. Anzahl der Räder 4

[illegible]



Kallmann, Sandra M.
 1952-
 Tanager (2001) 181
 Tanager (2001) 1818
 2001-
 2001-
 Tanager (2001) 1818

Downloaded from www.sagepub.com by
www.sagepub.com on 09/01/09



Bestandteil	Bestandteil	Bestandteil	Bestandteil
Feststellung der Schadenshöhe (Hauptpflichtschaden)			

Pkw, SUV BMW Baureihe X1 2014 Drive
Amtliches Kennzeichen: HSK-RT 884
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WBAYL33070VU33377

Gegen die Instandsetzung des Fahrzeuges bestehen keine Bedenken.

Reparaturkosten netto	EUR	2.116,26
Reparaturkosten brutto	EUR	2.518,35

Reparaturkosten netto	EUR	2.118,26
Reparaturkosten brutto	EUR	2.518,35

Wertminderung	EUR	100,00
---------------	-----	--------

Wiederbeschaffungswert netto	EUR	14.160,16
Wiederbeschaffungswert brutto	EUR	14.500,00

(differenzbesteuernd)

Restwert	nicht ermittelt
----------	-----------------

Reparaturdauer in Arbeitstagen	2
--------------------------------	---

Nutzungsausfall/Tag	EUR	50,00
Ausfallkennung		F

Ausgangsgruppe	7
Mietwagenklasse	7

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)