



Opel Grandland Edition

EZ 06/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 122.342km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 17***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Grandland Edition [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d-T, Edition, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VZRHNY0JS266592	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.342km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.222km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY
- Parkpilotsystem hinten

- | | |
|---|--|
| • Radstand 2675 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Ergonomiesitz vorn rechts |
| • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor |
| • Innenraum-Paket | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold |
| • Sitzheizung vorn | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)