



Volkswagen Transporter Kasten EcoProfi

EZ 06/2017 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 104.554km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten EcoProfi [DE - Ka4 2.0 TDI EU6, EcoProfi (EURO 6), 2015 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZJH005229	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.554km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 62.733km	Letzter Service am 11/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	145	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug ist beklebt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Abdeckung Schiebetürleiste	• Airbag Beifahrer abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel konvex, rechts
• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	• Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
• EcoProfi	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fensterheber elektrisch
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Getriebe 5-Gang
• Handschuhfach abschließbar	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	• Karosserievariante: Normaldach
• Kraftstofftank: 70 Ltr.	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß	• Radstand 3000 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Servolenkung | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Tagfahrlicht | • Türablagekasten vorn |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi |
| • Heckklappe mit Verglasung | • Heckscheibe heizbar |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • LKW-Zulassung |
| • Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend | • Lautsprecher (2) |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.06.2017	0603	AVQ50198 X	02	01	0075/03000	1157
N1	BB		04904		1964	
WV1Z27H2JH005229		9	1970 - 1990	01797	02134	
VOLKSWAGEN, VW			00100			
7.30			0156	002800	002800	
GCKGB280XD			01550	01550		
NNFM522116NVR217MMG3RL6323			01550	01550		
			80	02375	74	
TRANSPORTER			02200	0750	003	
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R16C 107T			
FE.Z.GH.BEF. B. 3,5 T			205/65 R16C 107T			
VAN						
715/2007*2015/45Y						
EURO6:Y:PI/CI: WL III, M2			e1*2007/46*0130*29			
DIESEL			05.01.2017	K	BT797076	
0002	36Y0	01968				
E.1/E.2:+0 U. 7.2/8.2:+0 B. ANHANGEBETRIEB*O.1:2500 BIS						
B1 STEIG.*7BCOM.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:4900KG						
*BIS 88 STEIG.:5200*B1 WERKSTÄTTIG MONTIERTEH AHK: ESP						
M.SPEZ.PANORAM.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H						
GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSH.VO.2.STVO*HORN BIS 2298*STUFE P						
MK 4 AB TAG ERSTELL.*MW.AND LT.EDTG*STUFE PHON.AB 28.0						
6.2017*						



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

GA950936

VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Rost, Kratzer)




Fahrtür (Rost, Kratzer)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)