



Opel Astra Edition Start/Stop

EZ 10/2019 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 248.179km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition Start/Stop [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6d-T, Edition Start/Stop, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBD8EF9K8072172	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 248.179km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 237.031km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (WLTP) 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	85	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	75	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	95	Heckklappe	80
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Dieselpartikelfilter defekt; Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Check-Control-System | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung |
| • Leseleuchten im Fond | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: Argon Silber/Ice Silver (M2) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Ergonomiesitz vorn links |
| • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar | • Frontkamera |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Komfort-Paket |
| • Leichtlaufreifen | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Winter-Paket |
| • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Sicht-Paket | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Lenkrad (Leder) | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Dach (Rost, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)