



## Renault Scenic Limited

EZ 08/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 150.039km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 63\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                               |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Renault                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Scenic Limited [DE - Van5 1.2 TCe 130 EU6, Limited ENERGY, (Facelift) 2015 - 2016] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>VF1JZ160653096401                                                                                      | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>150.039km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                              | Leistung<br>132 PS (97 KW)                                             | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.197 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                        | Letzter Service<br>149.097km                                           | Letzter Service am<br>06/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>5                                                                                                    | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2015                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                 | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>140g/km (NEFZ)                                                                              |                                                                        | Kraftstoffverbrauch<br>6.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 125                                                                                     | Beifahrertür             | 185  |
| Kotflügel vorne links   | -                                                                                       | Kotflügel vorne rechts   | -                                                                                         |
| Türe hinten links       | 120                                                                                     | Türe hinten rechts       | 150                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 135                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 130                                                                                       |
| Motorhaube              | 335  | Heckklappe               | 105                                                                                       |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| • Ablagefächer im Boden vorn                              | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                  |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                           | • Anti-Blockier-System (ABS)                         |
| • Anti-Submarining-Airbag im Fond                         | • Antischlupfregelung (ASR)                          |
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth) | • Außenspiegel asphärisch, links                     |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar              | • Außenspiegel schwarz                               |
| • Bordcomputer                                            | • Bremsassistent                                     |
| • Elektr. Bremskraftverteilung                            | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)               |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)        | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten              |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo                             | • Getriebe 6-Gang                                    |
| • Gurtstraffer                                            | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                    |
| • Karosserie: 5-türig                                     | • Kopf-Airbag-System (Windowbag)                     |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links                      | • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder     |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar                    | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar               |
| • Modellpflege                                            | • Motor 1,2 Ltr. - 97 kW TCE Energy                  |
| • Nebelscheinwerfer                                       | • Raucher-Paket                                      |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                              | • Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                     | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links       |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts           | • Seitenairbag vorn                                  |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe                          | • Servolenkung elektrisch                            |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar                  | • Sitz vorn links höhenverstellbar                   |

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth



## Sonderausstattung

---

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













|     |                                                         |      |           |   |    |                     |              |
|-----|---------------------------------------------------------|------|-----------|---|----|---------------------|--------------|
| 011 | 21.08.2015                                              | 5333 | NR0000807 | 2 | Pl | 207/5500            | 1145         |
|     | PM                                                      | 148  |           |   |    | 4366-4368           | 1245-1245    |
|     | VFU2160653096401                                        |      |           |   |    | 1678-1678           | 1306-1306    |
|     | RENAULT                                                 |      |           |   |    | -                   | 115          |
|     | 112                                                     |      |           |   |    | 1140                | 1955         |
|     | 13216                                                   |      |           |   |    | 1080                | 1020         |
|     | 11606                                                   |      |           |   |    | 11080               | 1020         |
|     |                                                         |      |           |   |    | 113                 | 1370         |
|     | MEGANE SCENIC                                           |      |           |   |    | 1500                | 1695         |
|     | RENAULT (F)                                             |      |           |   |    | 205/60 R16 (321H)   |              |
|     | Ex.x-Ecc.bef.h. 8 Spl.                                  |      |           |   |    | 205/60 R16 (321H)   |              |
|     | Schraackelinoxaline                                     |      |           |   |    |                     |              |
|     | 115/2007-116/2014/EG                                    |      |           |   |    |                     |              |
|     | EURO1, J, 1700, M, 111                                  |      |           |   |    | 22/2001/116-0379-40 |              |
|     | benzin                                                  |      |           |   |    | 04.03.2015          | 116/2001/116 |
|     | 0001                                                    | 1500 | 11192     |   |    |                     |              |
|     | 11V.AUX.17. ECTG*TEC101.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: |      |           |   |    |                     |              |
|     | 3255KG*                                                 |      |           |   |    |                     |              |

[illegible]

# KONTROLLNACHWEISE (3/6)


VIN:

|                                        |  |                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Datum: 17.07.24                        |  | Km: 75627                                                                                                              |  |
| Art der Arbeit:<br>Wartung A+B         |  | Richtung: HZ                                                                                                           |  |
| Kontrolle auf Korrosion<br>OK Nicht OK |  | Kontrollort/Werthaus                                                                                                   |  |
| *siehe spezifische Seite               |  | Car Questura Südgrün GmbH<br>Dübenerstr. 42<br>83064 Badgrün<br>Telefonnummer 08642 7474<br>Email: info@carquestura.de |  |
| Datum: 17.07.24                        |  | Km: 75627                                                                                                              |  |
| Art der Arbeit:<br>Wartung B           |  | Richtung: HZ                                                                                                           |  |
| Kontrolle auf Korrosion<br>OK Nicht OK |  | Kontrollort/Werthaus                                                                                                   |  |
| *siehe spezifische Seite               |  | Car Questura Südgrün GmbH<br>Dübenerstr. 42<br>83064 Badgrün<br>Telefonnummer 08642 7474<br>Email: info@carquestura.de |  |
| Datum: 19.06.26                        |  | Km: 74897                                                                                                              |  |
| Art der Arbeit:<br>Wartung A+B         |  | Richtung: HZ                                                                                                           |  |
| Kontrolle auf Korrosion<br>OK Nicht OK |  | Kontrollort/Werthaus                                                                                                   |  |
| *siehe spezifische Seite               |  | Car Questura Südgrün GmbH<br>Dübenerstr. 42<br>83064 Badgrün<br>Telefonnummer 08642 7474<br>Email: info@carquestura.de |  |

# KONTROLLNA

|                                        |  |                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Datum: 17.07.24                        |  | Km: 75627                                                                                                              |  |
| Art der Arbeit:<br>Wartung             |  | Richtung: HZ                                                                                                           |  |
| Kontrolle auf Korrosion<br>OK Nicht OK |  | Kontrollort/Werthaus                                                                                                   |  |
| *siehe spezifische Seite               |  | Car Questura Südgrün GmbH<br>Dübenerstr. 42<br>83064 Badgrün<br>Telefonnummer 08642 7474<br>Email: info@carquestura.de |  |
| Datum: 17.07.24                        |  | Km: 75627                                                                                                              |  |
| Art der Arbeit:<br>Wartung             |  | Richtung: HZ                                                                                                           |  |
| Kontrolle auf Korrosion<br>OK Nicht OK |  | Kontrollort/Werthaus                                                                                                   |  |
| *siehe spezifische Seite               |  | Car Questura Südgrün GmbH<br>Dübenerstr. 42<br>83064 Badgrün<br>Telefonnummer 08642 7474<br>Email: info@carquestura.de |  |
| Datum: 19.06.26                        |  | Km: 74897                                                                                                              |  |
| Art der Arbeit:<br>Wartung             |  | Richtung: HZ                                                                                                           |  |
| Kontrolle auf Korrosion<br>OK Nicht OK |  | Kontrollort/Werthaus                                                                                                   |  |
| *siehe spezifische Seite               |  | Car Questura Südgrün GmbH<br>Dübenerstr. 42<br>83064 Badgrün<br>Telefonnummer 08642 7474<br>Email: info@carquestura.de |  |

6.12



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Wassereintritt,



Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Wassereintritt,



Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Wassereintritt,



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)