



Volkswagen Transporter FWD

EZ 11/2020 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 250.163km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d-T, Kasten (EURO 6d-TEMP), 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZMH022829	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 250.163km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 235.852km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 216g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Zweimassenschwungrad: klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Radstand 3000 mm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rußpartikelfilter

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung



Sonderausstattung


- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme
- Federung hinten verstärkt
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- LKW-Zulassung
- Raucher-Paket
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Verzurrösen verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)