



Peugeot Boxer

EZ 05/2025 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 42.941km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Boxer		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF3YDC8FX5G023259	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 42.941km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 2.184 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2025	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 241g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	65	Beifahrertür	65
Kotflügel vorne links	60	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	75	Türe hinten rechts	65
Seitenteil hinten links	70	Seitenteil hinten rechts	70
Motorhaube	75	Heckklappe	65
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










*15.05.2025	*003	*PEUG00198 9	*132/3500	*163
*K1	*488		*136-6402	*050
*VF3YDG8FXSG023259	*17		*2522	*2255-2255
*PEUGEOT				
			*120	
			*3500	*3300
*DG8FE			*2100	*2400
*2D0030			*2100	*2400
			*79	*2625
*BOXER			*3000	*750
*PEUGEOT (F)			*225/75 R16C 121/1205 M+S	
*Fz. Gu bet. b. 3.5 t			*225/75 R16C 121/1205 M+S	
*Van				
*715/2007*2073/443EA				
*EURO6 WLTP EA/PE/CI M. N2			*13*2007/46*0045*11	
*Dmcl			*21/11/2024	*K
*0002	*H5EA	*184		*HG658999
VWAHK B. EGTG				*Seibstfahrerminifahrer2009

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)