



Volkswagen Touran Trendline

EZ 02/2010 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 214.901km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 77***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Trendline [DE - Van5 1.4 TSI EU4, Trendline, 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZA061855	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.901km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.277km	Letzter Service am 02/2022
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Kühlmittelstand über Max

Zusatzinformationen

Flugrost; Tiergeruch; Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Edelstahl-Design
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar

- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar



Sonderausstattung

- 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Metallic-Lackierung
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)