



Hyundai Kona Trend Elektro 2WD

EZ 11/2021 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe |
102.022km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Kona Trend Elektro 2WD [DE - SUV5 Elektro, Trend Elektro 2WD, (Facelift) 2021 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAK381HFMJ033557	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.022km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen Unbekannt		Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 39,2 kWh
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Kühlmittel unter Minimum;

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)

• Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontscheibe mit Bandfilter oben	• Frontscheibe wärmedämmend
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Gepäck-/Laderaumleuchte
• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
• Getriebe für Elektrofahrzeug	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill Wagenfarbe	• Ladekabel mit Typ 2-Stecker
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Modellpflege	• Notladekabel (ICCB)
• Parkbremse elektrisch (EPB)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2600 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer Voll-LED
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Smart-Key	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Trend-Paket	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen silber	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wireless SmartLink (Apple CarPlay)	• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Hochtöner	• 3. Bremsleuchte
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)	• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
• Einparkhilfe hinten	• Original Fahrzeug Farbe: DARK KNIGHT



Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















17.11.2021	1349	AF100006	02	01	00267	155
M1	AF		04205	-	-	1800
TMAK381HFMJ033557	0		1570	-	-	001610
HYUNDAI						
OSE				002020		002020
F5E21			01100	01120		
E11B11			01100	01120		
KONA, KAUAI						68
HYUNDAI MOTOR (CZ)			215/55R17 94V			005
P2.2.PERS.BEF.B. 9 SPL.			215/55R17 94V			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*2018/1832AX			GRAU		7	
2017/1151:WLTP:REINE			04*2007/46*1522*02			
SLKATRO			05.02.2021		K	02947909
0004	30AX					
P.2.126 KW/30 MIN,100 KW/NENNLEISTUNG*BATTERIEKAPAZITÄT						
T 120 AH*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.11.2021***						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)