



Ford EcoSport Cool & Connect

EZ 08/2021 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 87.124km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung EcoSport Cool & Connect [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6d, Cool&Connect Start/Stopp, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF01XXERK1MP21910	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.124km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2021	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 136g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)
vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	280 	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lackierung Blazer-Blau uni
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Teppich
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill silber
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Modellpflege |
| • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Nebelscheinwerfer | • Radstand 2519 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheinwerfer LED | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • 6 Lautsprecher | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • USB-Anschluss |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • AUX-IN-Anschluss |
| • FordPass Connect inkl. eCall | • Farbdisplay (8 Zoll) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |



Sonderausstattung


- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • Winter-Paket | • Frontscheibe heizbar |
| • Frontscheibe teilweise heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbunterschied zwischen den einzelnen Bauteilen



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbunterschied zwischen den einzelnen Bauteilen



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)