



Mercedes-Benz 313/314/316 CDI 4X4

EZ 01/2018 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 169.703km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 313/314/316 CDI 4X4 [DE - PrDK4 316 CDI 4x4 EU6, (Facelift) 2013 - 2018]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WDB9062331N741775	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.703km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 216g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Fahrtenschreiber verbaut

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremsassistent
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Handschuhfach abschließbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Radstand 3665 mm
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 74 Ah
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Modellpflege
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wärmeschutzverglasung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Airbag Beifahrerseite | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Anhängersteckdose 13-polig | • Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player) |
| • Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte | • Außentemperaturanzeige |
| • Blinkleuchten vorn seitlich | • Fahrtenschreiber digital, downloadfähig |
| • Generator 180 A | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |
| • Kraftstofftank: Haupttank 100 Ltr. | • Leiterträger hinter Fahrerhaus |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber |
| • Rückspiegel innen | • Rückwand mit Fenster |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus) | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Stabilisator hinten | • Stabilisator vorn verstärkt |
| • Tankgeber für Zusatzheizung | • Verkleidung Rückwand |
| • Vlies-Batterie 95 Ah | • Wärmeisolierung Fahrerraum |
| • Zusatzheizung (Warmwasser) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Rost)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)