



Toyota AYGO x-play connect

EZ 02/2019 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 45.080km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung AYGO x-play connect [DE - LimS5 1.0 EU6, x-play connect, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN JTDKGNEC80N409337	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 45.080km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 72 PS (53 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 93g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	1815 	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Geht aus ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gang hakt;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug geht nach kurzer Zeit aus

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontgrill X-Element, Pianolack
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Anthrazit
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota x-touch mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontgrill X-Verlängerung, mattschwarz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze, schwarz matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer

• Original Fahrzeug Farbe: CYAN SPLASH	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt	• Rücksitz klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wärmeschutzverglasung getönt	• X-business-Paket
• X-look-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)