



Subaru Justy Active

EZ 11/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 112.319km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 17***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Subaru	Typ/Verkaufsbezeichnung Justy Active [DE - LimS5 1.0 EU4, Active, 2007 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JDAM300F001012156	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.319km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriff außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zeituhr (digital)



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









30.11.09	7111	AAF000088	2	01	51	/6000	160
M1	AB			3610		1665	
JDAM300F001012156	0			1540		965-1015	
SUBARU					50		
M3				118	1390	1390	
5 (M300LF)				750	790		
1 (GMNEW)				750	790		
-				80	4500	70	
JUSTY				750	350	5	
DAIHATSU (J)					175/65R14		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					175/65R14		
Schräghecklimousine							
70/220*2003/76B							
EURO 4;5L					SCHWARZ	9/-	
Benzin					e13*2003/97*0147*05		
0001	0463	998			10.06.09	K	DS13099

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)