



BMW xDrive 20 d

EZ 09/2010 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 222.311km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d [DE - SUV5 20d EU5, xDrive DPF, 2009 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVP31080VP07204	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 222.311km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer, Kerben


(5 mm)
Kratzer, Kerben


(5 mm)


(5 mm)
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	155	Heckklappe	175 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Nichtraucher-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergie-Rückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Radstand 2760 mm | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Dachreling |
| • Fußmatten Velours | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Panoramadach (Glas) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Tagfahrlicht |
| • USB-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle |
| • Xenon-Scheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Steinschlag)



Beifahrertür (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)