



Volkswagen Touran Freestyle

EZ 03/2010 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 148.993km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Freestyle [DE - Van5 1.9 TDI EU4, Freestyle, 2009 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZA090830	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.993km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.400km	Letzter Service am 09/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	180	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	230
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;Navi ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Edelstahl-Design
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne

- | | |
|---|---|
| • Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelschlussleuchte | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Stoßfänger lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung grün getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Original Fahrzeug Farbe: SILVER LEAF WHITE GOLD |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Einparkhilfe hinten |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Zusatzheizung (Standheizung) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)