



Toyota Yaris Hybrid Life

EZ 03/2014 | Limousine | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe |
84.140km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris Hybrid Life [DE - LimS5 1.5 VVT-i (Hybrid) EU5, Life, 2012 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN VNKKD3D340A091925	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.140km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.497 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 77.000km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 88g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links


(5 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(5 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	105
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Tiergeruch; Raucherfahrzeug; AHK nicht im Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektromotor 45 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Heckklappenleiste verchromt
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 74 kW (Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V Hybrid | • Multimedia-System mit Rückfahrkamera und Bordcomputer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: RED |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt | • Rücksitz klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schleudertrauma-Schutzsystem |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektrisch |
| • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)




Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)