

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell			
	Volvo		V70 Kombi Linje Svart			D3 EU6, Linje Svart, (Facelift) 2015 ..			
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	YV1BW79C0G1371059		Kombi			5	Diesel	9101/BBK	
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
		09.03.2016	2	2	110 kW	4	1969	03/27	
	Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)		
	0,00 %		0		keine Angabe		109 (NEFZ)		
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	197.500 km		199.188 km		199.891 km		nein	05/26	144.963 k..
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am		nächster KD (km)	
ICE WHITE, SOLID / Solid			Metallic		nein	k. A.		175.000 k..	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
vollständig									
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.			
Leder		Schwarz		Getriebe Automatik - G..		Euro6			
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung		ja							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung:					
	3. Bremsleuchte Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Brems.. Außenausstattung: Chrom-Applikationen Außentemperaturanzeige Bordcomputer Doppelendrohr Auspuffanlage Elektron. Traktionskontrolle Fahrassistenz-System: Bremsassistent Fahrwerk tiefergelegt Frontscheibe Verbundglas Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen) Heckscheibe heizbar Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium .. Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System Lendenwirbelstütze vorn Leuchtweitenregelung Make-up-Spiegel beleuchtet Modellpflege Nebelscheinwerfer Rücksitzbank 3-teilig Schalt-/Wählhebelgriff Leder Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenver.. Sport-Fahrwerk tiefergelegt Sport-Fahrwerk tiefergelegt Tagfahrlicht LED Verglasung getönt		Airbag Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor Dachreling schwarz, hochglänzend Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC) Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten Fahrassistenz-System: City-Safety-System (A.. Fensterheber elektrisch vorn + hinten Gepäckraumabdeckung / Rollo Gurtstraffer Infotainment-System: Sensus Connect mit Hi.. Innenausstattung: Jalousie im Mitteltunnel in .. Klimaautomatik Kopfstützen hinten Lenkrad (Leder) 3-Speichen LM-Felgen Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT (1969 ccm) Parkbremse elektrisch Rußpartikelfilter Scheibenwaschdüsen heizbar Seitenairbag vorn Sitzbezug / Polsterung: Textil / T-Tech Sport-Pedalerie Textilfußmatten Wegfahrsperre		Airbag Fahrerseite Audio-Paket Performance Sound Außenspiegel schwarz, hochglänzend Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Design-Paket Einparkhilfe hinten Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Fahrwerk dynamisch ausgelegt Frontscheibe heizbar Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Heckklappenleiste schwarz, hochglänzend Innenausstattung: Chrom-Applikationen Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Komfortsitze vorn Leder Kühlergrill schwarz, hochglänzend Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar Lüfteranlage einfach Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach Navigationssystem Sensus Reifen-Reparaturset Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Eur.. Scheibenwischer mit Regensensor Seitenaufprallschutz Sitze vorn höhenverstellbar Stoßfänger Wagenfarbe Türsicherungssystem Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
	Sonderausstattung:					
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Digitale Instrumentierung Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo.. Winter-Paket		Außenspiegel elektr. anklappbar Einparkhilfe vorn und hinten Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..		Business-Paket Innenspiegel mit Abblendautomatik Servolenkung geschwindigkeitsabhängig Türsicherungssystem hinten elektrisch	
	Sondermodellpaket:					
	Sondermodell Linje Svart					
	Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 29.07.2026 - Gültig bis 199891 km				
	Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
		Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein		ja	nein	nein	0,00 €	
(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten + Rücklicht Link neu und Seitenteil hinten links neu (0,00 €)						
Vorschäden lt. Bewerter:						
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	-	-	-	-	0,00 €	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein					
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)					

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

Innenraum - Ledersitze schadhafte, smartrepair
Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Tür vorne rechts - Delle entfernen

Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge ohne Rissbildung.

Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf.

Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt.

Fahrzeug Bewertung im stand durchgeführt wegen Umbau Maßnahmen bei Hülpert, weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden.

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	Erhöht	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Fahrzeug Aufbereitung
Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Steinschläge im Frontbereich auslegen.

Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme	0,00 €
---------------	--------

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225/50 R17 94W	5,00 mm (Goodyear)	5,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/50 R17 94W	4,00 mm (Goodyear)	4,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
Reifen hinten	HL	HR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
Bemerkung			Ausstattung ER
			kein Ersatzrad

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	ja	nein	nein
	Vorschadenhöhe 0,00 €			
	(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten + Rücklicht Link neu und Seitenteil hinten links neu (0,00 €)			
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	-
	Vorschadenhöhe 0,00 €			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 197.500 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



ŠKODA

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volvo V70 Kombi Linje Svart

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: YV1BW79C0G1371059

Kilometerstand: 199.188 km


Erstzulassung: 09.03.2016

Anzahl Halter lt. Kunde: 2


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Tür vorne rechts - Delle entfernen



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Innenraum - Ledersitze schadhaft, smartrepair



ŠKODA

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volvo V70 Kombi Linje Svart

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: YV1BW79C0G1371059

Kilometerstand: 199.188 km

Erstzulassung: 09.03.2016

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2





