



BMW 4 Gran Coupe (G26N)

VIN	WBA51FR0X0FU48541	Anzahl der Türen	5
Motorart	Diesel	Anzahl der Sitze	5
Leistung	140 kW	Kraftstoff	Diesel
PS	190 PS	Emissionsklasse	6E
Hubraum	1.995 ccm	Nächste HU	02/2028
Getriebeart	8-Gang automatisch	Verkehrssicher	Ja
HSN/TSN	0005/DGE	Laufleistung	72.872 km
Lackierung	BLACK SAPPHIRE METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)	Erstzulassung	18.02.2025
Innenraum	Schwarz / Sensatec	Nächste HU	02/2028
Vorbesitzer	1		

Besichtigung

Datum

18.08.2026 - 15:46 Uhr

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Aerodynamik-Paket M-Technic
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Antriebsart: xDrive (Allrad)
- ✓ Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ BMW Live Cockpit
- ✓ BMW Live Cockpit Plus
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Dachhimmel Anthrazit
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- ✓ Dynamische Traction Control (DTC)
- ✓ Elektron. Sperrdifferential
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- ✓ Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- ✓ Getränkehalter
- ✓ Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- ✓ Heckklappenbetätigung automatisch
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Kennzeichenbeleuchtung LED
- ✓ Klimaautomatik erweiterter Umfang
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Kraftstofftank: vergrößert
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- ✓ Leuchtweitenregelung
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ M Sport
- ✓ Modellpflege
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
- ✓ Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Reifenpannen-Anzeige
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Seitenairbag hinten
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Service-System: ConnectedDrive Services
- ✓ Service-System: Gesetzlicher Notruf
- ✓ Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Warndreieck
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate
- ✓ Widescreen Display

Sonderausstattung

- ✓ Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- ✓ BMW Live Cockpit Professional
- ✓ Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremsättel lackiert, rot hochglänzend)
- ✓ Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- ✓ Comfort-Paket
- ✓ Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- ✓ Heckspoiler (M-Technic)
- ✓ HiFi-Lautsprechersystem
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- ✓ Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Esche Grau-Blau offenporig
- ✓ Innovations-Paket (2)
- ✓ Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- ✓ LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 9x20 (Aerodynamik 862 I, Bicolor, BMW Individual)
- ✓ M Sport Pro Paket
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Parkassistent-Paket Plus
- ✓ Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- ✓ Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- ✓ Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- ✓ Sicherheitsgurte M
- ✓ Sicherheitssystem Active Protection
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Sensatec perforiert
- ✓ Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- ✓ Sound-System Harman-Kardon
- ✓ Standheizung
- ✓ Steuer-AV Steuerung D
- ✓ Variable Sportlenkung

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Alexander Hertrich vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/35R20
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	255/35R20
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	245/35R20
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	256/35R20
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	245/45R18	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
1	Rechts	245/45R18	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
2	Links	245/45R18	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
2	Rechts	245/45R18	Goodyear	Ganzjahr	7 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden:		
1	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
2	Stossfänger VL	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackieren
3	Felge VL	Art der Beschädigung: Kratzer
4	Tür VL	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
5	Türkante VL	Art der Beschädigung: Delle + kratzer
6	Tür HR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
7	Kotflügel HR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
8	Stoßfänger hinten	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Teillackieren
9	Felge HR 2satz	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackierung
10	A Säule	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Smart Repair
11	Kotflügel HR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
Gebrauchsspuren:		
12	Stossfänger vorne unterhalb	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
13	Stossfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
14	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
15	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Kl. steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
16	Einstieg VL	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
17	Ladekante	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
18	Einstieg HR	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Service nachweise

Foto 15



Frontansicht direkt

Foto 16



Heckansicht direkt

Foto 17



Rad vorne links

Foto 18



Rad vorne rechts

Foto 19



Rad hinten links

Foto 20



Rad hinten rechts

Foto 21



Mittelkonsole

Foto 22



Sitze vorne

Foto 23



Fahrzeugstatus

Foto 24




Servicebedarf

Position (inkl. MwSt.)

Vorhandene Schäden:


1 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair




2 **Stossfänger VL**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackieren



3 **Felge VL**

Art der Beschädigung: Kratzer



4 Tür VL

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair



5 Türkante VL

Art der Beschädigung: Delle + kratzer



6 **Tür HR**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair



7 **Kotflügel HR**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair



8 **Stoßfänger hinten**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Teillackieren





9 **Felge HR 2satz**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackierung



10 **A Säule**

Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Smart Repair



11 **Kotflügel HR**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair



Gebrauchsspuren:


12 Stossfänger vorne unterhalb

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



13 Stossfänger vorne

Art der Beschädigung: Kl steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



14 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Kl. steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



15 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Kl. steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



16 **Einstieg VL**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



17 **Ladekante**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



18 **Einstieg HR**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

