



Renault Clio 1.5 dCi Dynamique

EZ 05/2011 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 322.952km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio 1.5 dCi Dynamique		
Kategorie Kombi	FIN VF1KR2H0H45502428	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 322.952km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 88 PS (65 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 106g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	150	Heckklappe	480 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1. PKW		VF1KR2H0H45502428	
2. Erstzulassung		25.08.2011	
3. Zulassungsinhaber		CD-Schneiders GmbH	
4. Zulassungsort		40100 Köln	
5. Hersteller		VW	
6. Modell		POLO	
7. Typschlüsselnummer		9K929K02001	
8. Baujahr		2011	
9. Farbe		Schwarz	
10. Motor		1.6	
11. Leistung		105 kW	
12. CO ₂ -Ausstoß		176 g/km	
13. Verbrauch		7,8 l/100 km	
14. Höchstgeschwindigkeit		180 km/h	
15. Motorleistung		105 kW	
16. Motorleistung		105 kW	
17. Motorleistung		105 kW	
18. Motorleistung		105 kW	
19. Motorleistung		105 kW	
20. Motorleistung		105 kW	
21. Motorleistung		105 kW	
22. Motorleistung		105 kW	
23. Motorleistung		105 kW	
24. Motorleistung		105 kW	
25. Motorleistung		105 kW	
26. Motorleistung		105 kW	
27. Motorleistung		105 kW	
28. Motorleistung		105 kW	
29. Motorleistung		105 kW	
30. Motorleistung		105 kW	
31. Motorleistung		105 kW	
32. Motorleistung		105 kW	
33. Motorleistung		105 kW	
34. Motorleistung		105 kW	
35. Motorleistung		105 kW	
36. Motorleistung		105 kW	
37. Motorleistung		105 kW	
38. Motorleistung		105 kW	
39. Motorleistung		105 kW	
40. Motorleistung		105 kW	
41. Motorleistung		105 kW	
42. Motorleistung		105 kW	
43. Motorleistung		105 kW	
44. Motorleistung		105 kW	
45. Motorleistung		105 kW	
46. Motorleistung		105 kW	
47. Motorleistung		105 kW	
48. Motorleistung		105 kW	
49. Motorleistung		105 kW	
50. Motorleistung		105 kW	
51. Motorleistung		105 kW	
52. Motorleistung		105 kW	
53. Motorleistung		105 kW	
54. Motorleistung		105 kW	
55. Motorleistung		105 kW	
56. Motorleistung		105 kW	
57. Motorleistung		105 kW	
58. Motorleistung		105 kW	
59. Motorleistung		105 kW	
60. Motorleistung		105 kW	
61. Motorleistung		105 kW	
62. Motorleistung		105 kW	
63. Motorleistung		105 kW	
64. Motorleistung		105 kW	
65. Motorleistung		105 kW	
66. Motorleistung		105 kW	
67. Motorleistung		105 kW	
68. Motorleistung		105 kW	
69. Motorleistung		105 kW	
70. Motorleistung		105 kW	
71. Motorleistung		105 kW	
72. Motorleistung		105 kW	
73. Motorleistung		105 kW	
74. Motorleistung		105 kW	
75. Motorleistung		105 kW	
76. Motorleistung		105 kW	
77. Motorleistung		105 kW	
78. Motorleistung		105 kW	
79. Motorleistung		105 kW	
80. Motorleistung		105 kW	
81. Motorleistung		105 kW	
82. Motorleistung		105 kW	
83. Motorleistung		105 kW	
84. Motorleistung		105 kW	
85. Motorleistung		105 kW	
86. Motorleistung		105 kW	
87. Motorleistung		105 kW	
88. Motorleistung		105 kW	
89. Motorleistung		105 kW	
90. Motorleistung		105 kW	
91. Motorleistung		105 kW	
92. Motorleistung		105 kW	
93. Motorleistung		105 kW	
94. Motorleistung		105 kW	
95. Motorleistung		105 kW	
96. Motorleistung		105 kW	
97. Motorleistung		105 kW	
98. Motorleistung		105 kW	
99. Motorleistung		105 kW	
100. Motorleistung		105 kW	

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)